



ЗАО «СПМОТОРС»

142900, Московская обл., г. Кашира,

ул. Стрелецкая, д. 70

E-mail: info@sicar.ru

Тел.: +7 (495) 915-8484

Факс: +7 (495) 316-9322

www.sicar.ru

«ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС» медицинский транспорт

РАБОТЫ, ПРОВОДИМЫЕ БЕЗ ДИАГНОСТИКИ	
1.	Установка поворотного кресла производства С.И.Е.В. Kahovec
2.	Замена стопорного механизма с опорой поворотного кресла
3.	Замена имеющегося приемного устройства носилок на приемные устройства:
	- МЕС 300 производства «Stem»
	- УП-ММ производства «Микромонтаж»
4.	Замена обивки сидений на:
	- кожу
	- кожзаменитель
5.	Замена стекла задней двери (на оригинальное / неоригинальное) в автомобилях марки:
	Volkswagen Crafter, Transporter, Caddy
	Mercedes-Bens Sprinter
	Ford Transit
	Peugeot Boxer
6.	Toyota Hiace
	Замена стекла раздвижной двери (на оригинальное / неоригинальное) в автомобилях марки:
	Volkswagen Crafter, Transporter, Caddy
	Mercedes-Bens Sprinter
	Ford Transit
7.	Peugeot Boxer
	Toyota Hiace
7.	Матирование стекол
8.	Оклейка автомобилей плёнкой производства ORAFOL GmbH или 3M в соответствии с:
	- ГОСТ Р50574-2002 схема А.1
	- ГОСТ Р50574-2002 схема А.2
9.	Установка медицинского оборудования, имеющего штатное крепление
10.	Установка проблесковых маяков 95QBT производства Code 3
11.	Установка магнитолы в штатное место без аудиоподготовки
12.	Установка магнитолы в штатное место с аудиоподготовкой
13.	Замена нагревательного элемента, емкостей для воды, а также насоса подачи воды в умывальник
14.	Заправка кондиционера
15.	Установка парктроника (1 сторона / 2 стороны)

16.	Установка противотуманных фар
17.	Установка системы спутникового контроля и мониторинга
18.	Установка преобразователя 220/12V (12/220V) и розетки электрической 220V в салоне
19.	Установка сигнализации с подключением к центральному замку (без автозапуска)
20.	Установка электропривода сдвижной двери
21.	Установка плафонов освещения прилегающей территории
22.	Выезд механика к заказчику
РАБОТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ	
23.	Установка отопителя салона Webasto мощностью:
	- 2 кВт
	- 3,9 кВт
	- 5 кВт
24.	Установка отопителя салона Планар 4Д мощностью 3,9 кВт (дизель)
25.	Установка откидного кресла производства C.I.E.B. Kahovec
26.	Установка на крышного кондиционера мощностью:
	- 5 кВт
	- 8 кВт
27.	Установка испарителя салона Formula III (без разбора салона)
28.	Замена напольного покрытия без демонтажа старого (линолеум)
29.	Установка кислородного баллона без редуктора с кронштейном
30.	Установка световой рампы производства ПК «Эллина»
31.	Установка световой рампы « Maxim » производства « Premier Hazard »
32.	Установка дополнительной розетки 220В
33.	Установка дополнительной розетки 12В
34.	Установка внешней розетки 220В
35.	Установка дополнительной аккумуляторной батареи
36.	Замена/установка преобразователя 220/12V (12/220V)
37.	Замена приемного устройства носилок на гидравлические приемные устройства со стабилизацией тела пациента производства « Stem » моделей:
	- « Edem »
	- « Piuma »
38.	Установка медицинского оборудования, не имеющего штатное крепление (с изготовлением крепления)
39.	Установка медицинской мебели, подпотолочных полок
40.	Ремонт медицинской мебели
41.	Изготовление медицинской мебели
42.	Рекламная оклейка автомобиля
43.	Диагностика неисправностей электро- и газооборудования, системы кондиционирования и отопления медицинского салона
44.	Прочие работы по восстановительному ремонту салона