



ЗАО «СПМОТОРС»

142900, Московская обл., г. Кашира,

ул. Стрелецкая, д. 70

E-mail: info@sicar.ru

Тел.: +7 (495) 915-8484

Факс: +7 (495) 316-9322

www.sicar.ru

«ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС» пассажирский транспорт

РАБОТЫ, ПРОВОДИМЫЕ БЕЗ ДИАГНОСТИКИ	
1.	Замена обивки сидений на:
	- кожу
	- кожзаменитель
2.	Установка ремней безопасности
3.	Замена стекла задней двери (на оригинальное / неоригинальное) в автомобилях марки:
	Volkswagen Crafter, Transporter
	Mercedes-Bens Sprinter
	Ford Transit
Peugeot Boxer	
4.	Замена стекла раздвижной двери (на оригинальное / неоригинальное) в автомобилях марки:
	Volkswagen Crafter, Transporter
	Mercedes-Bens Sprinter
	Ford Transit
	Peugeot Boxer
Toyota Hiace	
5.	Замена бокового стекла (на оригинальное / неоригинальное) в автомобилях марки:
	Volkswagen Crafter, Transporter
Mercedes-Bens Sprinter	
6.	Установка магнитолы в штатное место без аудиоподготовки
7.	Установка магнитолы в штатное место с аудиоподготовкой
8.	Заправка кондиционера
9.	Установка парктроника (1 сторона / 2 стороны)
10.	Установка системы спутникового контроля и мониторинга
11.	Установка преобразователя 220/12V (12/220V) и розетки электрической 220V в салоне
12.	Установка сигнализации с подключением к центральному замку (без автозапуска)
13.	Установка электропривода сдвижной двери
14.	Выезд механика к заказчику
РАБОТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ	
	Установка отопителя салона Webasto мощностью:
	- 2 КВт
	- 3,9 КВт

	- 5 кВт
16.	Установка отопителя салона Планар 4Д мощностью 3,9 кВт (дизель)
17.	Установка напольного кондиционера мощностью:
	- 5 кВт
	- 8 кВт
	- 10 кВт
18.	Замена напольного покрытия без демонтажа старого (линолеум)
19.	Установка дополнительной аккумуляторной батареи
20.	Рекламная оклейка автомобиля
21.	Диагностика неисправностей систем кондиционирования и отопления салона
22.	Прочие работы по восстановительному ремонту салона